

| 車 両 情 報   |             |            |            |                                                 |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状         | 車台番号                                            |
| いすゞ       | 平成30年4月     | 2PG-CYJ77C | アルミウイング    | CYJ77C-7003185                                  |
| 走行        | 馬力          | シフト        |            | ボディ内寸                                           |
| 408,757km | 380PS/279KW | セミA/T      | スムーサー 1 2速 | 長：9,610 mm 幅：2,390 mm<br>高：2,670 mm 門高：2,580 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |                   |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|-------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |     | シート    | ◎  | 擦れ、汚れ             |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | LED               |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |                   |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |                   |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  |                   |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |     | 走行関係   |    |                   |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |     | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |     | リーフサス  | ◎  |                   |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー | エアサス   | ◎  | リヤエアサス            |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |     | パワステ   | ◎  |                   |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 2.0 | ハンドル   | ○  | 擦れ                |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | /  |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>300L 300L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |     | デフ     |    |                   |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | /  | 木材  | 異音     | ◎  |                   |
| 異音    | ◎  |    |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |                   |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |     | デフロック  | ◎  |                   |
| リターダ  | /  |    |          |    |     |        |    |                   |

特記事項

キャブ内汚れ傷。タコグラフィ欠品。



記録簿

有 (H30/7～R3/8)

| タイヤ残量  |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|--------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm  |    |    |    |             |             |             |             |
| 12     | 12 |    |    | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 12     | 12 |    |    | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 12     | 11 | 12 | 12 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 11     | 12 | 12 | 12 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スベア    |    |    |    | 1           | —           |             |             |
|        |    |    |    |             |             |             |             |
| 素材：アルミ |    |    |    | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                                    |         |                  |       |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------|-------|
| 上物名                                                     | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式    |
| アルミウイング                                                 | 日本フルハーフ | DKL<br>「W9DQ142」 | 平成30年 |
| 【備考】 引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。ウイングスイッチ4万。観音扉内コンパネ立て付。 |         |                  |       |
|                                                         |         |                  |       |
| 【備考】                                                    |         |                  |       |
|                                                         |         |                  |       |
| 【備考】                                                    |         |                  |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |