

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成23年10月	SKG-FBA20	ドライバン	FBA20-502046	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
147,837km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長:3,340 mm 高:1,740 mm	幅:1,620 mm 門高:1,590 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付 着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目		結果	状態
エアコン		◎	
スターター		◎	
オルタネーター		◎	
P/W（運転席）		◎	
P/W（助手席）		◎	
坂道発進装置		/	
異常ランプ		◎	
オーディオ		◎	
バックカメラ		◎	カラー
電格ミラー		◎	
ETC		◎	標準
タコグラフ		/	

点検項目		結果	状態
床材質		/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。フロント左右ショックアブソーバーオイル漏れ。

記録簿 有 (H27/9~R2/9)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	5	5	
	—	—	
4	3	4	4
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン／リンボーバン	キタムラ	T11-1037	平成23年10月
【備考】 縮小時：内寸高さ1020mm、門高870mm。センターローラー付。ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ。天窓1枚。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----