

| 車 両 情 報   |             |            |       |                        |                      |
|-----------|-------------|------------|-------|------------------------|----------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状    | 車台番号                   |                      |
| マツダ       | 平成28年11月    | TRG-LJR85A | 平ボディ  | LJR85-7004800          |                      |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ  | ボディ内寸                  |                      |
| 166.673km | 150PS/110KW | M/T 5速     | パキューム | 長:3,060 mm<br>高:370 mm | 幅:1,610 mm<br>門高: mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| 点検項目  | エンジン |            |
|-------|------|------------|
|       | 結果   | 状態         |
| 異音    | ◎    |            |
| オイル混入 | ◎    |            |
| オイル漏れ | ◎    |            |
| 水混入   | ◎    |            |
| 水漏れ   | ◎    |            |
| 燃料漏れ  | ◎    |            |
| 排気    | ◎    |            |
| マフラー  | ○    | テールパイプすずり着 |
| ターボ   | ◎    |            |
| 冷却水吹返 | ◎    |            |

| 点検項目  | ミッション<br>結果 | 状態 |
|-------|-------------|----|
| ギア鳴き  | ◎           |    |
| ギア抜け  | ◎           |    |
| クラッチ  | ◎           |    |
| 異音    | ◎           |    |
| オイル漏れ | ◎           |    |
| リターダ  | ／           |    |
|       | ／           |    |

| 点検項目      | 電装関係 | 結果 | 状態 |
|-----------|------|----|----|
| エアコン      | ◎    |    |    |
| スターター     | ◎    |    |    |
| オルタネーター   | ◎    |    |    |
| P/W (運転席) | ◎    |    |    |
| P/W (助手席) | ◎    |    |    |
| 坂道発進装置    | ◎    |    |    |
| 異常ランプ     | ◎    |    |    |
| オーディオ     | ◎    |    |    |
| バックカメラ    | /    |    |    |
| 電格ミラー     | ◎    |    |    |
| ETC       | ◎    | 標準 |    |
| タコグラフ     | /    |    |    |

| 点検項目 | 上物仕様<br>結果 | 状態 |
|------|------------|----|
| 床材質  | /          | 木材 |

| 点検項目   | キャビン |           |
|--------|------|-----------|
|        | 結果   | 状態        |
| シート    | ◎    | 擦れ、汚れ     |
| ヘッドライト | ◎    | ハロゲン      |
| ウィンカー  | ◎    |           |
| ワイパー   | ◎    |           |
| ミラー    | △    | アンダーミラー欠品 |

| 点検項目  | 走行関係 |             |
|-------|------|-------------|
|       | 結果   | 状態          |
| リーフサス | ◎    |             |
| エアサス  | /    |             |
| パワステ  | ◎    |             |
| ハンドル  | ○    | 擦れ          |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>75L |

| 点検項目  | デフ結果 | 状態 |
|-------|------|----|
| 異音    | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| デフロック | /    |    |

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。

記録簿 無()

タイヤ残量





単位：m

|     |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|
|     | 4 |   | 4 |   |
|     | — |   | — |   |
| 3   | 2 |   | 3 | 3 |
| —   | — |   | — | — |
| スベア |   | 5 | — |   |

| タイヤサイズ    |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 195/75R15 | 195/75R15 |           |
|           | —         | —         |           |
| 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 |
| —         | —         | —         | —         |
| スペア       |           | 195/75R15 | —         |
| 素材：スチール   | 備考：       |           |           |

| 上物仕様                           |      |          |      |
|--------------------------------|------|----------|------|
| 上物名                            | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式   |
| 平ボディ                           | 完成品  |          | (不明) |
| 【備考】サイド燭りロープ穴3対。前方前立て補助付（脱着式）。 |      |          |      |
|                                |      |          |      |
| 【備考】                           |      |          |      |
|                                |      |          |      |
| 【備考】                           |      |          |      |

| 外装状態     |        |         |             |
|----------|--------|---------|-------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石          |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア 不可) |



| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |