

| 車 両 情 報   |             |              |       |                          |                           |
|-----------|-------------|--------------|-------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式           | 形状    | 車台番号                     |                           |
| いすゞ       | 平成24年11月    | TKG-FRR90T2  | ドライバン | FRR90-7041766            |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト          | ブレーキ  | ボディ内寸                    |                           |
| 448,846km | 210PS/154KW | A/T スムーサー 6速 | エア-   | 長:8,760 mm<br>高:2,230 mm | 幅:2,370 mm<br>門高:2,170 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                |
|-------|----|----------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態             |
| 異音    | ◎  |                |
| オイル混入 | ◎  |                |
| オイル漏れ | ◎  |                |
| 水混入   | ◎  |                |
| 水漏れ   | ◎  |                |
| 燃料漏れ  | ◎  |                |
| 排気    | ◎  |                |
| マフラー  | ○  | テールパイプすず付<br>着 |
| ターボ   | ◎  |                |
| 冷却水吹返 | ◎  |                |
| ミッション |    |                |
| 点検項目  | 結果 | 状態             |
| ギア鳴き  | ◎  |                |
| ギア抜け  | ◎  |                |
| クラッチ  | /  |                |
| 異音    | ◎  |                |
| オイル漏れ | ◎  |                |
| リターダ  | /  |                |

| 点検項目      | 電装関係 |              |
|-----------|------|--------------|
|           | 結果   | 状態           |
| エアコン      | ◎    |              |
| スターター     | ◎    |              |
| オルタネーター   | ◎    |              |
| P/W (運転席) | ◎    |              |
| P/W (助手席) | ◎    |              |
| 坂道発進装置    | ◎    |              |
| 異常ランプ     | ◎    |              |
| オーディオ     | ◎    |              |
| バックカメラ    | ◎    | カラー<br>ナビ併用。 |
| 電格ミラー     | ◎    |              |
| ETC       | /    |              |
| タコグラフ     | /    |              |
| 点検項目      | 上物仕様 |              |
|           | 結果   | 状態           |
| 床材質       | /    | 木材           |

| キャビン   |    |                  |
|--------|----|------------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態               |
| シート    | ◎  |                  |
| ヘッドライト | ○  | H I D<br>レンズくもり。 |
| ウィンカー  | ○  | 左ドアレンズ傷。         |
| ワイパー   | ◎  |                  |
| ミラー    | ○  | 左カパー割れ。          |

| 走行関係  |    |              |
|-------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態           |
| リーフサス | ◎  |              |
| エアサス  | ○  | リヤエアサス、ひび    |
| パワステ  | ◎  |              |
| ハンドル  | ○  | 擦れ           |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>100L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。  
記録簿 有 (H26/11～R2/11)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 7 | 7 |   |
|     | — | — |   |
| 6   | 8 | 6 | 6 |
| —   | — | — | — |
| スベア |   | 3 | — |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |
| —                  | —                  | —                  | —                  |
| スピア                |                    | <u>225/80R17.5</u> | —                  |
| 素材：スチール            | 備考：                |                    |                    |

| 上物仕様                                                               |         |                   |       |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------|
| 上物名                                                                | メーカー    | 型式「製造番号」          | 年式    |
| ドライバン                                                              | 日本フルハーフ | DLB<br>「T5DD066」  | 平成24年 |
| 【備考】ラッシングレール1段。庫内灯4ケ。前立て下部2重張り。側面内張割れ、穴あき。                         |         |                   |       |
| パワーゲート／跳ね上げゲート                                                     | 日本フルハーフ | HB3A<br>「G5D1551」 | 平成24年 |
| 【備考】PG寸法：全長1585mm、全幅2400mm、有効長1300mm、有効幅2270mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。 |         |                   |       |
|                                                                    |         |                   |       |
| 【備考】                                                               |         |                   |       |

| 外装状態     |        |         |             |
|----------|--------|---------|-------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石          |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア 不可) |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|