

| 車両情報  |         |     |       |                                             |
|-------|---------|-----|-------|---------------------------------------------|
| 車名    | 初年度登録   | 型式  | 形状    | 車台番号                                        |
| フルハーフ | 平成23年5月 |     | ドライバン | DFVFA241AN-03102                            |
| 走行    | 馬力      | シフト | ブレーキ  | ボディ内寸                                       |
|       |         |     |       | 長：13,530 mm 幅：2,230 mm<br>高：2,370 mm 門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |    | キャビン   |    |    |
|-------|----|----|----------|----|----|--------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| 異音    |    |    | エアコン     |    |    | シート    |    |    |
| オイル混入 |    |    | スターター    |    |    | ヘッドライト |    |    |
| オイル漏れ |    |    | オルタネーター  |    |    | ウィンカー  |    |    |
| 水混入   |    |    | P/W（運転席） |    |    | ワイパー   |    |    |
| 水漏れ   |    |    | P/W（助手席） |    |    | ミラー    |    |    |
| 燃料漏れ  |    |    | 坂道発進装置   |    |    |        |    |    |
| 排気    |    |    | 異常ランプ    |    |    | 走行関係   |    |    |
| マフラー  |    |    | オーディオ    |    |    | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| ターボ   |    |    | バックカメラ   |    |    | リーフサス  |    |    |
| 冷却水吹返 |    |    | 電格ミラー    |    |    | エアサス   |    |    |
|       |    |    | ETC      |    |    | パワステ   |    |    |
| ミッション |    |    | タコグラフ    |    |    | ハンドル   |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |          |    |    | 燃料タンク  |    |    |
| ギア鳴き  |    |    | 上物仕様     |    |    |        |    |    |
| ギア抜け  |    |    | 点検項目     | 結果 | 状態 |        |    |    |
| クラッチ  |    |    | 床材質      | /  |    | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| 異音    |    |    |          |    |    | 異音     |    |    |
| オイル漏れ |    |    |          |    |    | オイル漏れ  |    |    |
| リターダ  |    |    |          |    |    | デフロック  |    |    |





特記事項

記録簿

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ |   |   |   |
|-------|---|---|---|--------|---|---|---|
| 単位：mm |   |   |   |        |   |   |   |
| ○     | ○ | ○ | ○ | —      | — | — | — |
| ○     | ○ | ○ | ○ | —      | — | — | — |
| ○     | ○ | ○ | ○ | —      | — | — | — |
| スベア   |   |   |   | —      | — | — | — |
|       |   |   |   | スベア    | — | — | — |
| 素材：   |   |   |   | 備考：    |   |   |   |

| 上物仕様 |      |          |    |
|------|------|----------|----|
| 上物名  | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|      |      |          |    |
| 【備考】 |      |          |    |
|      |      |          |    |
| 【備考】 |      |          |    |
|      |      |          |    |
| 【備考】 |      |          |    |
|      |      |          |    |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|          |        |         |    |



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ