

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラック	平成27年3月	KQKG-CG5ZA	冷凍パン	CG5ZA-30773	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
741,428km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速	エア-	長: 9,500 mm 高: 2,550 mm	幅: 2,280 mm 門高: 2,420 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ パワステオイルポンプ にじみ
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	○	左後テールランプ水漏入
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

特記事項 キャブサスエア漏れ

記録簿 無 ()

タイヤ残量





単位: mm

8	8		
4	7		
5	5	6	5
2	3	6	4
スベア		10	—

タイヤサイズ				
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>スペア</u>		<u>245/70R19.5</u>	<u>—</u>	
素材：スチール	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本トレクス	「13-03018」	平成27年3月
【備考】床キーストン、ジョロダー4列、ラッシング2段、水抜き穴4個、庫内灯4個、左サイドドア			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA	平成27年3月
【備考】-35℃			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------