

| 車両情報      |             |           |      |                                              |
|-----------|-------------|-----------|------|----------------------------------------------|
| 車名        | 年式          | 型式        | 形状   | 車台番号                                         |
| 三菱ふそう     | 平成25年5月     | TKG-FEB50 | 冷凍バン | FEB50-520869                                 |
| 走行        | 馬力          | シフト       | ブレーキ | ボディ内寸                                        |
| 314,346km | 150PS/110KW | M/T 6速    |      | 長：4,500mm<br>高：2,000mm<br>幅：1,890mm<br>門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

| 点検項目    | 結果 | 状態 |
|---------|----|----|
| 異音      |    |    |
| オイル混入   |    |    |
| オイル漏れ   |    |    |
| 水混入     |    |    |
| 水漏れ     |    |    |
| 燃料漏れ    |    |    |
| 排気      |    |    |
| マフラー    |    |    |
| ターボ     |    |    |
| 冷却水吹き返し |    |    |

ミッション

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| ギア鳴き  |    |    |
| ギア抜け  |    |    |
| クラッチ  |    |    |
| 異音    |    |    |
| オイル漏れ |    |    |
| リターダ  |    |    |

電装関係

| 点検項目          | 結果 | 状態 |
|---------------|----|----|
| エアコン          |    |    |
| スターター         |    |    |
| オルタネーター       |    |    |
| パワーウィンドウ（運転席） |    |    |
| パワーウィンドウ（助手席） |    |    |
| 坂道発進装置        |    |    |
| 異常ランプ         |    |    |
| オーディオ         |    |    |
| バックカメラ        |    |    |
| 電格ミラー         |    |    |
| ETC           |    |    |
| タコグラフ         |    |    |

上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|------|----|----|
| 床材質  | /  |    |

キャビン

| 点検項目   | 結果 | 状態 |
|--------|----|----|
| シート    |    |    |
| ヘッドライト |    |    |
| ウィンカー  |    |    |
| ワイパー   |    |    |
| ミラー    |    |    |

走行関係

| 点検項目      | 結果 | 状態 |
|-----------|----|----|
| リーフサス     |    |    |
| エアサス      |    |    |
| パワーステアリング |    |    |
| ハンドル      |    |    |
| 燃料タンク     |    |    |

デフ

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    |    |    |
| オイル漏れ |    |    |
| デフロック |    |    |

特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量

| 単位：mm |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 8     | 8 |   |   |
|       | — | — |   |
| 8     | 8 | 8 | 8 |
| —     | — | — | — |
| スペア   |   | 8 | — |

タイヤサイズ

| 205/75R16 | 205/75R16 |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| —         | —         |           |           |
| 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 |
| —         | —         | —         | —         |
| スペア       |           | —         | —         |
| 素材：       |           | 備考：       |           |

上物仕様

| 上物名  | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式      |
|------|------|----------|---------|
| 冷凍バン | 東プレ  | F131521  | 平成25年5月 |

【備考】断熱材70mm    サイド70mm    ラックゲール1段    水抜き穴4ヶ    庫内灯ヶ    左サイド    扉観音式

冷凍機／直結

東プレ

XV32LOC-P

【備考】-30℃設定    1H→+17℃→-2℃

跳ね上げゲート





極東開発工業

G210010-B3MRA2

【備考】L=1550mm    W=2040mm    最大荷重1000Kg    跳ね上げゲート

外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|----------|--------|---------|----|
|          |        |         |    |



【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

【ボデー内】

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ