

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年1月	TPG-FEA20	平ボディ	FEA20-550506	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
100.907km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長:4,350 mm 高:360 mm	幅:1,790 mm 門高:360 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ サブライポンブ にじみ
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	風量調整不良、 スイッチ不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 床2重貼り。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	ビニールシートカバー 破れ
ヘッドライト	△	ハロゲン 左 Fogランプレンズ 割れ。
ウィンカー	△	リア左ブレーキランプ 割れ。
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 フロントグリル外れ、フロントバンパー右外れ、エアコン風量ノブ破損、小物入れ欠品、鍵1本。
記録簿 有 (H30/1~R3/1)

タイヤ残量

単位: mm

4	4		
—	—		
5	5	5	5
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	195/85R15	195/85R15	
	—	—	
195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—
スペア		195/85R15	—
素材：スチール		備考：	





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	5AE1 1413R 「0211」	平成29年1月

【備考】セイコーラック両側破損。

【備考】			

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】

庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	-----------	---------