

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成18年3月	PJ-EXD52D6	トラクタ	EXD52D6-7000896
走行	馬力	シフト		ブレーキ
694,708km	460PS/338KW	セミア/T	スムーサー 12速	エア
		長:	mm 幅:	mm
		高:	mm 門高:	mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン											
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態									
異音	◎		エアコン	○	風弱い。	シート	○	破れ、タバコ穴									
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID									
オイル漏れ	○	ロッカーカバー フロントタイミングゲ ースより漏れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎										
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎										
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	カバー外れ									
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係											
排気	◎		異常ランプ	○	ABS点灯				点検項目	結果	状態						
マフラー	○	テールパイプすず付着 腐食	オーディオ	◎		リーフサス	◎										
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	◎	リヤエアサス									
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎										
ミッション			上物仕様			燃料タンク			ハンドル	○	擦れ						
									点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	アルミ 400L
ギア鳴き	◎		床材質	/		デフ			点検項目	結果	状態						
ギア抜け	◎		タイヤ残量						タイヤサイズ			異音	◎				
クラッチ	◎					5	4	11R22.5 14PR				11R22.5 14PR	○		○		
異音	◎		—	—	—	—	—	○		○							
オイル漏れ	◎		0	1	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	○		○							
リターダ	/		—	—	—	—	—	○		○							
特記事項			記録簿			単位: mm			スペア			7			—		





特記事項 スペアキー無し。
記録簿 有 (H16/6~R4/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
5	4	0	0	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—	—	—	—	—
0	1	0	0	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		7	—	スペア		11R22.5 14PR	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	JSK37CYO220 「HP-1300B」	平成17年
【備考】キャパシティ13000kg。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----