

| 車両情報      |             |         |            |       |                          |                      |
|-----------|-------------|---------|------------|-------|--------------------------|----------------------|
| 車名        |             | 年式      | 型式         | 形状    | 車台番号                     |                      |
| 三菱ふそう     |             | 平成27年6月 | QPG-FS64VY | ドライバン | FS64VY-510016            |                      |
| 走行        | 馬力          | シフト     |            | ブレーキ  | ボディ内寸                    |                      |
| 520,302km | 380PS/279KW | M/T 7速  |            |       | 長：9,620 mm<br>高：2,590 mm | 幅：2,360 mm<br>門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| 異音      |    |    |
| オイル混入   |    |    |
| オイル漏れ   |    |    |
| 水混入     |    |    |
| 水漏れ     |    |    |
| 燃料漏れ    |    |    |
| 排気      |    |    |
| マフラー    |    |    |
| ターボ     |    |    |
| 冷却水吹き返し |    |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  |    |    |
| ギア抜け  |    |    |
| クラッチ  |    |    |
| 異音    |    |    |
| オイル漏れ |    |    |
| リターダ  |    |    |

| 電装関係          |    |    |
|---------------|----|----|
| 点検項目          | 結果 | 状態 |
| エアコン          |    |    |
| スターター         |    |    |
| オルタネーター       |    |    |
| パワーウィンドウ（運転席） |    |    |
| パワーウィンドウ（助手席） |    |    |
| 坂道発進装置        |    |    |
| 異常ランプ         |    |    |
| オーディオ         | －  |    |
| オーディオ（不具合）    |    |    |
| バックカメラ（色）     | －  |    |
| バックカメラ（不具合）   |    |    |
| 電格ミラー         |    |    |
| ETC           |    |    |
| タコグラフ         |    |    |

| キャビン        |                  |    |
|-------------|------------------|----|
| 点検項目        | 結果               | 状態 |
| シート         |                  |    |
| ヘッドライト（種類）  | －                |    |
| ヘッドライト（不具合） |                  |    |
| ウィンカー       | 前：<br>後：<br>サイド： |    |
| ワイパー        |                  |    |
| ミラー         |                  |    |

| 走行関係      |    |    |
|-----------|----|----|
| 点検項目      | 結果 | 状態 |
| ハンドル      |    |    |
| エアサス（種類）  | －  |    |
| エアサス（不具合） |    |    |
| パワーステアリング |    |    |
| リーフサス     |    |    |
| 燃料タンク     |    |    |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    |    |    |
| オイル漏れ |    |    |
| デフロック |    |    |

特記事項





記録簿 ☐

| タイヤ残量 |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| 単位：mm |    |    |    |
|       | 11 | 11 |    |
|       | 11 | 9  |    |
| 11    | 10 | 10 | 9  |
| 11    | 12 | 11 | 11 |
| スペア   | 12 | 12 |    |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |
|             | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア         | －           | －           |             |
| 素材：         | 備考：         |             |             |

| 上物仕様     |        |               |    |
|----------|--------|---------------|----|
| 上物名      | メーカー   | 型式「製造番号」      | 年式 |
| ドライバン    | 日本トレクス | 「72-140439-1」 |    |
| 【備考】     |        |               |    |
|          |        |               |    |
| 【備考】     |        |               |    |
|          |        |               |    |
| 【備考】     |        |               |    |
| 【上物仕様備考】 |        |               |    |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|          |        |         |    |



|      |       |    |     |    |        |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |