

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
▼ ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダ	/	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W(運転席)	◎
P/W(助手席)	◎
坂道発進装置	/
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	/
タコグラフ	/
上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ 木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	リヤ左レンズひび。
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 欠品。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。助手席ドア灰皿蓋欠品。スターターキー1本、スペアキー1本、ボデーキー1本。

記録簿 有 (H31/2~R3/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	5	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		9	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：リヤ4本再生タイヤ、ひび有。			

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------