

| 車両情報  |             |            |      |                                          |
|-------|-------------|------------|------|------------------------------------------|
| 車名    | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号                                     |
| 日野    | 令和 2年1月     | 2KG-FD2ABA | アルミ平 | FD2AB-115825                             |
| 走行    | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸                                    |
| 257km | 210PS/154KW | M/T 6速     |      | 長：6,200 mm 幅：2,360 mm<br>高：690 mm 門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    /：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |    | キャビン   |    |    |
|-------|----|----|----------|----|----|--------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| 異音    |    |    | エアコン     |    |    | シート    |    |    |
| オイル混入 |    |    | スターター    |    |    | ヘッドライト |    |    |
| オイル漏れ |    |    | オルタネーター  |    |    | ウィンカー  |    |    |
| 水混入   |    |    | P/W（運転席） |    |    | ワイパー   |    |    |
| 水漏れ   |    |    | P/W（助手席） |    |    | ミラー    |    |    |
| 燃料漏れ  |    |    | 坂道発進装置   |    |    |        |    |    |
| 排気    |    |    | 異常ランプ    |    |    | 走行関係   |    |    |
| マフラー  |    |    | オーディオ    |    |    | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| ターボ   |    |    | バックカメラ   |    |    | リーフサス  |    |    |
| 冷却水吹返 |    |    | 電格ミラー    |    |    | エアサス   |    |    |
|       |    |    | ETC      |    |    | パワステ   |    |    |
| ミッション |    |    | タコグラフ    |    |    | ハンドル   |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |          |    |    | 燃料タンク  |    |    |
| ギア鳴き  |    |    | 上物仕様     |    |    | デフ     |    |    |
| ギア抜け  |    |    | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| クラッチ  |    |    | 床材質      | /  |    | 異音     |    |    |
| 異音    |    |    |          |    |    | オイル漏れ  |    |    |
| オイル漏れ |    |    |          |    |    | デフロック  |    |    |
| リターダ  |    |    |          |    |    |        |    |    |





特記事項

記録簿    ○

| タイヤ残量 |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |    |    |    |             |             |             |             |
| 14    | 14 |    |    | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 |             |             |
| —     | —  |    |    | —           | —           |             |             |
| 14    | 14 | 14 | 14 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 |
| —     | —  | —  | —  | —           | —           | —           | —           |
| スベア   |    | 14 | —  | スベア         |             | —           | —           |
| 素材：   |    |    |    | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                    |         |             |    |
|-------------------------|---------|-------------|----|
| 上物名                     | メーカー    | 型式「製造番号」    | 年式 |
| アルミ平                    | トランテックス | 「A017F7602」 |    |
| 【備考】 引き出しフック5対    工具箱1ケ |         |             |    |
|                         |         |             |    |
| 【備考】                    |         |             |    |
|                         |         |             |    |
| 【備考】                    |         |             |    |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|          |        |         |    |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】