管理番号: 083231

## **リ** 車輌チェックシート

The state of the s						
車輌情報						
車名	年式	排ガス	車体番号	形状		
いすゞ	H23	PKG	FRR90-7025960	冷凍車		
走行	馬力	シフト				
745, 697 km	210 <b>ps</b> /kw	M/T · A/	/T · セミA/T	6 速		
ブレーキボディ内寸						
<u> </u>	バキューム	長: 5.73 m	幅: 2.33 m 高: 2.15 m 門	高: 2.05 m		

◎:良好 O:通常走行問題なし Δ:要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン					
点検項目	結果	状態			
異音	0				
オイル漏れ	0				
水漏れ	0				
燃料漏れ	0				
排気	0				
排圧	0				
マフラー	0				
ターボ	0	オイルニシ゛ミ			

電装関係				
点検項目	結果	状態		
エアコン	0			
スターター	0			
オルタネー ター	0			
ター パウーウィン ド	0			
坂道発進装置	0			
異常ランプ	0			
オーディオ	0			
バックカメラ	0			
電格ミラー	Δ	作動不良		

キャビン					
点検項目	結果	状態			
雨漏り	0				
シート	0	破れ			
ヘッドライト	0	レンス゛クスミ			
ウィンカー	0				
ワイパー	0				
ミラー	0				

ア ミッション セレクト固い					
点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	0				
ギア抜け	0				
クラッチ	0				
異音	0				
オイル漏れ	0				
リターダ	/				

<b>▼</b> 走行関係				
点検項目 ハンドルBOX		状態		
スプリング	0			
エアサス	/			
ペラシャフト	0			

•		デフ
点検項目	結果	状態
異音	0	
オイル漏れ	0	
デフロック	/	


特記事項 ALLスタットレスタイヤ

上物仕様						
上物名	メーカー	型式	年式	備考		
冷凍バン	日本フルハーフ	GMG0 E5E0942		断熱リヤ75mm サイト*50mm		
冷凍機	菱重	TDJS50A-L2 no, 161500220BL				


ラッシング2段 アルミ縞板床 庫内灯3ケ 水抜き穴2ケ

外装状態					
ボデーコーション	フレーム番号				
有・無・( )	確認済・ 一部不鮮明 ・ 見えない				
フレームのさび	飛石				
無・小・中・大	無・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可 )				

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。







タイヤ残量	<b>F</b>	タイヤサイ	イズ	
単位: m 12 11		225/80R17. 5 225/80R17. 5	225/80R17. 5 225/80R17. 5	225/80R17. 5
Z^7 0 Z				