

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年4月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-523137	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
725,295km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,630 mm 高：2,640 mm	幅：2,410 mm 門高：2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎	エンジン、ミッション 継ぎ目オイル漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
リターダ	／							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





特記事項 ボデー鍵穴不良の為要交換。

記録簿 有 (H30/4～R3/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
12	9	8	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	6	2	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
				スペア	245/70R19.5	—	—
				素材：メッキ	備考：段減りタイヤ多し。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	729A5481	平成29年3月
【備考】 ラッシング2段、引出フック9対、庫内灯4ケ、門ロサビ、台枠の丁番サビ、庫内側面キズ多し。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】