

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有





エンジン		
点検項目	結果	状態
異音		
オイル混入		
オイル漏れ		
水混入		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
マフラー		
ターボ		
冷却水吹返		

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

特記事項
記録簿 ()

▼ タイヤ残量				▼ タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			295/70R22.5	295/70R22.5		
—	—			—	—		
3	3	3	3	295/70R22.5	295/70R22.5	295/70R22.5	295/70R22.5
2	3	3	4	295/70R22.5	295/70R22.5	295/70R22.5	295/70R22.5
スベア 15 —				スベア — —			
素材：				備考：			

素材：_____ 備考：_____



【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------