

| 車両情報      |             |           |      |                                                 |
|-----------|-------------|-----------|------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式        | 形状   | 車台番号                                            |
| UDトラックス   | 令和 2年3月     | 2PG-CG5CA | 冷凍バン | JNCMB02G5LU050213                               |
| 走行        | 馬力          | シフト       | ブレーキ | ボディ内寸                                           |
| 476.135km | 390PS/287KW | A/T エスコット | エアー  | 長：9,370 mm 幅：2,280 mm<br>高：2,460 mm 門高：2,430 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |            | キャビン   |    |           |
|-------|----|----|----------|----|------------|--------|----|-----------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態         | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |            | シート    | ○  | へたり、擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |            | ヘッドライト | ◎  | LED       |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |            | ウinker | ◎  |           |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |            | ワイパー   | ◎  |           |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |            | ミラー    | ◎  |           |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  | ヒルスタートアシスト |        |    |           |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |            |        |    |           |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |            |        |    |           |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー        |        |    |           |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |            |        |    |           |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |            | 走行関係   |    |           |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態         | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| ギア鳴き  | ◎  |    |          |    |            | リーフサス  | ◎  |           |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |            | エアサス   | ◎  |           |
| クラッチ  | /  |    |          |    |            | パワステ   | ◎  |           |
| 異音    | ◎  |    |          |    |            | ハンドル   | ○  | 擦れ        |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |            | 燃料タンク  | ◎  | スチール 300L |
| リターダ  | /  |    |          |    |            | デフ     |    |           |
|       |    |    |          |    |            | 点検項目   | 結果 | 状態        |
|       |    |    |          |    |            | 異音     | ◎  |           |
|       |    |    |          |    |            | オイル漏れ  | ◎  |           |
|       |    |    |          |    |            | デフロック  | ◎  |           |



特記事項    キャブ内汚れ、キズ。助手席灰皿欠品。スターターキー1本、ボデーキー3本。左 Fogランプ不灯。左スモールランプ不灯。

記録簿    ○

| タイヤ残量  |    |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|--------|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm  |    |   |   |             |             |             |             |
|        | 15 | 8 |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
|        | 8  | 8 |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 7      | 8  | 7 | 7 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 2      | 1  | 2 | 1 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア    |    |   |   | 3           | ー           | 245/70R19.5 | ー           |
| 素材：アルミ |    |   |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                                    |         |                            |       |
|---------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------|
| 上物名                                                     | メーカー    | 型式「製造番号」                   | 年式    |
| 冷凍バン                                                    | 日本フルハーフ | ELF7<br>「E7E3349」          | 令和 2年 |
| 【備考】断熱材：後100mm側面70mm。左側面扉付。ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。庫内灯6個。 |         |                            |       |
| 冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）                                      | 菱重      | TU100S-CN<br>「O97900110BL」 | 令和 2年 |
| 【備考】-35℃設定で1h    +17.3℃→-10.0℃確認。スタンバイケーブル欠品。           |         |                            |       |
| 【備考】                                                    |         |                            |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |