

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

◎：良好

○：通常走行問題なし

△：要修理

／：装備無し

※あくまでも当社判断基準によるものです

■ エンジン			■ 電装関係			■ キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	／				
■ ミッション			■ 上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ キーストン	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 エンジンキー3本、スマートキー1本、ボデーキー無し
記録簿 有 (R3/4、R4/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	11	11		<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>		
	—	—		<u>—</u>	<u>—</u>		
10	10	11	11	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
8	9	8	9	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
スベア				<u>スベア</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>—</u>	
素材：アルミ				備考：F左右、RF左右スタッドレス装着			

Figure 1 shows two views of a truck on a grid. The left view is a front view, and the right view is a side view. The side view is annotated with labels for damage types: '外装キズ' (Exterior Scratch) and '外装へこみ' (Exterior Dents).

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ