

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有





点検項目	エンジン	結果	状態
異音			
オイル混入			
オイル漏れ			
水混入			
水漏れ			
燃料漏れ			
排気			
マフラー			
ターボ			
冷却水吹返			

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

特記事項
記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
11	10	7	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
10	10	10	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		8	2	スベア		245/70R19.5	245/70R19.5
				素材: _____ 備考: _____			

素材：_____ 備考：_____



【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----