

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成17年1月	PB-FC7JKFA	クレーン付平	FC7JKF-10793
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
389.601km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 5,630 mm 幅: 2,220 mm 高: 480 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	ヒーター効かない	シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎					走行関係		
マフラー	○	テールパイプ腐食穴（小）有り	異常ランプ	△	エンジンチェックランプ点灯	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ	○	アンテナ欠損	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
			電格ミラ	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	△	3速						
ギア抜け	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜けクラッチ	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リッターダ	/					デフロック	/	

特記事項
記録簿 有 (H19/1~R3/3)

タイヤ残量

単位：mm

4

6

—

—

8

9

9

8

—

—

—

—

スベア

7

—

タイヤサイズ

225/90R17.5

225/90R17.5

—

—

225/90R17.5

225/90R17.5

225/90R17.5

225/90R17.5

—

—

—

—

スベア

225/90R17.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	エイシン車体	MO-EAD687	平成17年1月
【備考】床アルミ編			
クレーン／クレーン	ユニック	URV343	平成17年1月
【備考】クレーン3段			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ