

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年12月	QPG-FU64VZ	アルミウィング	FU64VZ-520951	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
549,994km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長:9,580 mm 高:2,470 mm	幅:2,400 mm 門高:2,380 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	○	ラジエーター ラジエーターアッパー ホースより水漏れ跡
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ミラーヒーター付き

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	○	リザーバタンク リザーバタンクホース 漏れ。
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 スペアキー2本、ボディキー無し11/30 車載済み(尾野)





記録簿 有 (H30/1~R4/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	2	6		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	—	—		—	—		
6	7	6	7	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
4	4	7	7	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
スペア				スペア	—	—	

素材：アルミ 備考：スペア装備無し、F左偏摩耗、リヤ8本再生タイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「6X9A4018」	平成28年12月
【備考】ラッシングレール2段、引出し床フック9対、庫内灯LED 4ヶ所。※庫内横壁穴あきあり、庫内天井凹みあり、庫内前壁凹みあり、リア左ドアロック硬い。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------