

車 輛 情 報									
車名	年式	排ガス	車体番号	形状					
極 東	H20		富（57）811富	粉粒体運搬 セミトレー					
走行	馬力	シフト							
	km	ps/kw							
		M/T	A/T	セミA/T					
ブレーキ		ボディ内寸							
エアーク バキューム		長：	m	幅：	m	高：	m	門高：	m

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
排圧	／	
マフラー	／	
ターボ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
パワーウィンド	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	／	
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	／	
ワイパー	／	
ミラー	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	／	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	／	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項

タイヤ残量

単位：mm

	／	／		
	／	／		
12	11	10	1	
7	7	12	11	
スペア	／	／		

タイヤサイズ

11R22. 5/14PR	11R22. 5/14PF	11R22. 5/14PF	11R22. 5/16PF
11R22. 5/14PR	11R22. 5/14PF	11R22. 5/16PF	11R22. 5/16PF

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
粉粒体運搬	極東開発	KA2365A 06J130293N 07J092010N		

電動アウトリガー（作動不良）

外装状態

ボデークーショ	フレーム番号
有 ・ 無 ・ （ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア 可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

