

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年6月	QKG-FU54VZ	アルミウイング	FU54VZ-502378
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
741,420km	380PS/279KW	A/T イノマツト 12速	エア－	長：9,650 mm 幅：2,410 mm 高：2,460 mm 門高：2,380 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D レンズくもり
オイル漏れ	△	ロッカーケース、 インタークーラーホース 漏れ大⇒要修理	オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	サビ有り
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバーキズ有り
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項

キャブ内汚れ・キズ エンジンキー3本、ボディーキー1本、2/6車載済（黒木）
キャブ・ボデーステッカー跡 車高灯欠損 左ステップリフレクター欠損 右サイドバンパー後方折損

※H29/03月：走行408,225km時クラッチOH済

記録簿

有（H24/11～R4/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
13	12			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
3	4	0	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
6	5	3	3	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		14	—	スペア		11R22.5 16PR	—
素材: スチール				備考:			