

| 車両情報      |             |             |        |                                          |
|-----------|-------------|-------------|--------|------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状     | 車台番号                                     |
| 日野        | 平成19年3月     | BDG-FD7JGWA | クレーン付平 | FD7JGW-10798                             |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ   | ボディ内寸                                    |
| 141,078km | 210PS/154KW | M/T 6速      | エア－    | 長：3,250 mm 幅：2,150 mm<br>高：400 mm 門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン  |    |        | 電装関係     |    |    | キャビン   |    |           |
|-------|----|--------|----------|----|----|--------|----|-----------|
| 点検項目  | 結果 | 状態     | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| 異音    | ◎  |        | エアコン     | ◎  |    | シート    | ◎  | カバー付き     |
| オイル混入 | ◎  |        | スターター    | ◎  |    | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン      |
| オイル漏れ | ◎  |        | オルタネーター  | ◎  |    | ウィンカー  | ◎  |           |
| 水混入   | ◎  |        | P/W（運転席） | ◎  |    | ワイパー   | ◎  |           |
| 水漏れ   | ◎  |        | P/W（助手席） | ◎  |    | ミラー    | ○  | カバー外れ     |
| 燃料漏れ  | ◎  |        | 坂道発進装置   | ◎  |    | 走行関係   |    |           |
| 排気    | ◎  |        | 異常ランプ    | ◎  |    |        |    |           |
| マフラー  | ○  | 腐食     | オーディオ    | ◎  |    |        |    |           |
| ターボ   | ○  | オイルにじみ | バックカメラ   | ／  |    |        |    |           |
| 冷却水吹返 | ◎  |        | 電格ミラー    | ◎  |    |        |    |           |
| ミッション |    |        | ETC      | ◎  | 標準 | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| 点検項目  | 結果 | 状態     | タコグラフ    | ／  |    |        |    |           |
| ギア鳴き  | ◎  |        | 上物仕様     |    |    | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| ギア抜け  | ◎  |        | 点検項目     | 結果 | 状態 |        |    |           |
| クラッチ  | ◎  |        | 床材質      | ／  | 木材 | 燃料タンク  | ◎  | スチール 100L |
| 異音    | ◎  |        | デフ       |    |    | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| オイル漏れ | ◎  |        |          |    |    |        |    |           |
| リターダ  | ／  |        |          |    |    | 異音     | ◎  |           |
|       |    |        |          |    |    | オイル漏れ  | ◎  |           |
|       |    |        |          |    |    | デフロック  | ／  |           |

特記事項 ※H27/07月：走行86,387km時クラッチOH済  
エンジンキー、ドアキー別  
スベアキー1本、ドアキー1本  
記録簿 有（H20/3～R4/3）

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |   |   |   |             |             |             |             |
| 9     | 8 |   |   | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —     | — |   |   | —           | —           |             |             |
| 9     | 8 | 8 | 8 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —     | — | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スベア   |   |   |   | 225/80R17.5 | —           |             |             |
|       |   |   |   | 素材：スチール     | 備考：         |             |             |

| 上物仕様                                |      |                   |       |
|-------------------------------------|------|-------------------|-------|
| 上物名                                 | メーカー | 型式「製造番号」          | 年式    |
| 平ボディ                                | 完成車  |                   | 平成19年 |
| 【備考】ラッシング穴5対                        |      |                   |       |
| クレーン／クレーン                           | タダノ  | ZR304<br>「ES3275」 | 平成19年 |
| 【備考】4段ブーム、フックイン、キャパシティ2.93t、ラジコン付き。 |      |                   |       |
| 【備考】                                |      |                   |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



|      |       |    |     |    |     |        |      |       |       |     |  |
|------|-------|----|-----|----|-----|--------|------|-------|-------|-----|--|
| 【外装】 |       |    |     |    |     | 【ボデー内】 |      |       |       |     |  |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ     | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |  |