

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成26年5月	TKG-MK38L	アルミ平	MK38L-30011	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
502.674km	215PS/158KW	M/T 6速	エアー	長: 6,210 mm 高: 600 mm	幅: 2,350 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W（運転席）	◎
P/W（助手席）	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	/
電格ミラー	△ 不動
ETC	◎ 標準
タコグラフ	◎ アナログ

上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ 木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ステー錆

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 100L 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。ステップスカート左右割れ。右テール割れ補修有。スターターキー1本、スベアキー1本。
記録簿 有 (H27/3~R3/5)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm





	10	10	
	—	—	
9	9	5	7
—	—	—	—
スベア		2	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スピア		<u>225/80R17.5</u>	—

素材：スチール 備考：リヤ右2本以外再生タイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	東洋ボデー	14421167	平成26年
【備考】床丸カンフック4対。クロスメンバー 錆有。サイド煽り高さ700mm。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】

庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	-----------	---------