

| 車両情報      |             |             |         |                                                 |
|-----------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 年式          | 型式          | 形状      | 車台番号                                            |
| 日野        | 平成27年9月     | QPG-FR1EXEG | アルミウイング | FR1EXE-12427                                    |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 570,016km | 380PS/279KW | M/T 7速      |         | 長：9,610 mm 幅：2,380 mm<br>高：2,340 mm 門高：2,270 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

| 点検項目    | 結果 | 状態 |
|---------|----|----|
| 異音      |    |    |
| オイル混入   |    |    |
| オイル漏れ   |    |    |
| 水混入     |    |    |
| 水漏れ     |    |    |
| 燃料漏れ    |    |    |
| 排気      |    |    |
| マフラー    |    |    |
| ターボ     |    |    |
| 冷却水吹き返し |    |    |

ミッション

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| ギア鳴き  |    |    |
| ギア抜け  |    |    |
| クラッチ  |    |    |
| 異音    |    |    |
| オイル漏れ |    |    |
| リターダ  |    |    |

電装関係

| 点検項目           | 結果 | 状態 |
|----------------|----|----|
| エアコン           |    |    |
| スターター          |    |    |
| オルタネーター        |    |    |
| パワーウィンドウ：(運転席) |    |    |
| パワーウィンドウ：(助手席) |    |    |
| 坂道発進装置         |    |    |
| 異常ランプ          |    |    |
| オーディオ          |    |    |
| バックカメラ         |    |    |
| 電格ミラー          |    |    |
| ETC            |    |    |
| タコグラフ          |    |    |

上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|------|----|----|
| 床材質  | /  |    |

キャビン

| 点検項目   | 結果 | 状態 |
|--------|----|----|
| シート    |    |    |
| ヘッドライト |    |    |
| ウィンカー  |    |    |
| ワイパー   |    |    |
| ミラー    |    |    |

走行関係

| 点検項目      | 結果 | 状態 |
|-----------|----|----|
| リーフサス     |    |    |
| エアサス      |    |    |
| パワーステアリング |    |    |
| ハンドル      |    |    |
| 燃料タンク     |    |    |

デフ

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    |    |    |
| オイル漏れ |    |    |
| デフロック |    |    |

特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量

単位：mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 8   | 5 |   |   |
| —   | — |   |   |
| 8   | 7 | 3 | 1 |
| 1   | 2 | 1 | 1 |
| スベア |   | 1 | — |

タイヤサイズ

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |             |             |
| —           | —           |             |             |
| 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| スベア         |             | —           | —           |
| 素材：         |             | 備考：         |             |

上物仕様

| 上物名     | メーカー | 型式「製造番号」     | 年式 |
|---------|------|--------------|----|
| アルミウイング | パプコ  | 15089AK「390」 |    |





【備考】    ラッシング1段    引出しフック10対    庫内灯4ケ    床鉄板張り

【備考】

【備考】

外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
|----------|--------|---------|-----|
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|