

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年6月	TKG-FC9JJAA	冷凍パン	FC9JJA-11257	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
241,565km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 5,780 mm 高: 1,980 mm	幅: 2,120 mm 門高: 1,970 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I型キーストン。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 150L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。右ドアヒンジ付近へコミ。
スターターキー1本、スパーキー2本、ボデーキー3本、燃料キャップキー2本。
記録簿 有（H25/9～R4/3）

タイヤ残量





単位：m

	4	5	
	—	—	
7	6	3	1
—	—	—	—
スベア		2	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GLF1 「E5E2539」	平成25年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ジョロダーレール2列、ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。水抜き穴前後2対。保冷カーテン。観音扉3枚。左観音扉ヒンジ曲りロックバー曲りすれ有。			
冷凍機／直結	菱重	FRJS60DZA	平成25年7月
【備考】-30℃設定 （ 1hで +25.7℃ → +11.1℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ