

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年5月	TKG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7075755	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
539,137km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,250 mm 高：2,380 mm	幅：2,400 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ	
オイル混入	◎		スターター	◎			ヘッドライト	△	ハロゲン 右フォグランプ不灯。
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎				ウィンカー	◎
水混入	◎		P/W（運転席）	◎			ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎			ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係			
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態	
マフラー	◎		オーディオ	△	操作不良	リーフサス	◎		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／		
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎		
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ	
点検項目	結果	状態	タコグラフ		点検不可	燃料タンク	◎	スチール 200L	
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
ギア抜け	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎		
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎		
異音	◎					デフロック	／		
オイル漏れ	◎								
リターダ	／								




特記事項 運転室内汚れ・ヤニ汚れ、運転席室内灯割れ。小物入れ欠品。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			225/80R19.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
12	12	11	10	225/80R17.5	225/90R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
				スペア	—	225/80R19.5	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4DA534」	平成27年2月
【備考】ラッシング2段、引出フック5対、庫内灯3ヶ。			
パワーゲート／格納ゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5D5243」	平成27年2月
【備考】リモコン付、昇降能力1000kg、ゲート長1580、ゲート幅2310、ストッパー迄長1310、サイドストッパー幅2180。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】