

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H22	PKG	FRR90-7019638	冷凍車
走行	馬力	シフト		
403,540 km	210 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアークレブ		長： 4.80 m 幅： 2.25 m 高： 1.96 m 門高： 1.94 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	映らない
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	汚れ、へり
ヘッドライト	○	レンズ割れ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	バグ戻り遅い
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項  
 燃料タンク150L グローボックス不良 灰皿フタ割れ (両側) フロアマット破れ 小物入れ欠品  
 記録簿有り (H22/11~R1/8)

タイヤ残量

単位：mm

6	7		
／	／		
6	6	5	5
／	／	／	／
スペア	7	／	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	日本フルーフ	E5E0196		
冷凍機	菱重	TDJS50-1L2		-30℃設定

ラッシング2段 水抜き穴2ヶ ジョロダ-4列 庫内灯3ヶ 床面アルミ縞 床面左側割れ、キズ  
 庫内床面リヤドア付近下側溶接割れ

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ( )	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

