
点検項目     結果     状態     点検項目     結果     状態       異音     ③     エアコン     ⑤     シート     〇     破れ、汚れ 別掛け外れ。       オイル漏れ     ⑥     オルタネーター     ⑥     ヘッドライト     ⑥     ハロゲン       水混入     ⑥     P/W (運転席)     ⑥     ウィンカー     ⑥       水漏れ     ⑥     P/W (助手席)     ⑥     ワイパー     ⑥       燃料漏れ     ⑥     東常ランプ     ⑥     ミラー     ⑥       マフラー     ⑥     オーディオ     ⑥     上行関係       ターボ     ⑥     バックカメラ     の     カラー	日付:RO4. 12	2/05	<b>∏</b> n¬ e	マロロア 車両チ	₽ 車両チェックシート				管理番号: 0834021				
三菱ふそう   平成27年9月   OKG-FK62FZ   ダンフ   FK62FZ-686369     走行   馬力   シフト   ブレーキ   ボディ内寸     128.076km   240PS/177kW   M/T 6速   エアー   長:3.480 mm 幅:2.070 mm 門高: 0 mm [													
注析	車名 初年度登録		型式		形状		車台番号						
128075km   240PS/177KW   M/T 6速	三菱ふそう		平成27年9月	QKG-FK62FZ	7	ダンプ	Fł	<62FZ-	586369				
128.075km   240PS/177kW   M/T 6速 エアー 高:570 mm 門高: mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm	走行		馬力	シフト		ブレーキ							
大田   大田   大田   大田   大田   大田   大田   大田	128,075km 240PS/1		240PS/177KW	M/T 6速		エアー							
点検項目 結果	):良好 Ο:通常走行問題なし Δ:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです												
京子   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	•	エンジン	/		_		•	キャヒ	ン				
74 八海八 ②	点検項目	結果	状態	点検項目	吉果	状態	点検項目						
74 八海八 ②	異音	0		エアコン			シート	0	破れ、汚れ				
**売入   ①	オイル混入	⊚		スターター	⊚			4 :					
株職   ①   P/W (関手席)   ②   D7 (バー   ②   M	オイル漏れ	0		オルタネーター	©				ハロケン				
FAME	水混入	0		P/W(運転席)									
#5	水漏れ	0		P/W(助手席)	© <b>.</b>			4	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
マフラー © オーディオ © ガラー 点検項目 結果	燃料漏れ	0		坂道発進装置			ミフー	0					
マラーボ ②	排気	0		異常ランプ	© .		-	土仁昭	गर				
ターボ       ③       バックカメラ       ④       カラー   京校項目   市本   小板   ハルボ   ハルボ   ハルボ   ハルボ   ハルボ   ハルボ   ハルボ   ハルボ   ハッフステ   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	マフラー	⊚		オーディオ	© <b>.</b>		上绘石口						
Suy 3 3 2	ターボ	0		バックカメラ	◎ カラ・	_		結果	<b>小</b> 忠				
上物比様   大態   大態   大態   大物   大物   大物   大物   大物	冷却水吹返	0		電格ミラー	©		リーフサス	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
点検項目   結果   状態   タコグラフ   ②   アナログ   ハンドル   〇   塚れ   上物仕様	7	= \(\) \(\) \(\)	¬`/	ETC	◎ 標準		エアサス	/					
上物仕様   大り				タコグラフ	◎ アナ		パワステ	0					
# P		<u> </u>	1/\/\23	<b>F</b>	- 物什样		ハンドル	0	擦れ				
100				• ·		<b>小</b> 能	燃料タンク	0					
点検項目   結果   状態   大杉   大杉   大杉   大杉   大杉   大杉   大杉   大						八忠			100L				
オイル漏れ   ①		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		床材質	/ 鉄板			デフ					
199-9		·					点検項目	結果	状態				
ファーダ   /		_					異音	0					
特記事項 キャブ内汚れ、傷。フォグランプ車検時要外し。安全窓内窓欠品。スターターキー1本、スペアーキー2本、キーレスリモコン1ケ、燃料キャップキー1本、尿素キャップキー2本。 記録簿 有 (R3/9)  - タイヤ残量 - タイヤサイズ - 単位:mm - 4 2 265/70R19.5 265	リターダ	<u>: / :</u>						(i)					
特記事項 キャブ内汚れ、傷。フォグランブ車検時要外し。安全窓内窓欠品。スターターキー1本、スペアーキー2本、キーレスリモコン1ケ、燃料キャップキー1本、尿素キャップキー2本。 記録簿 有 (R3/9)  - タイヤ残量 - タイヤサイズ - 単位:mm - 4 2 265/70R19.5 265/70R19.5 265/70R19.5													
燃料キャップキー1本、尿素キャップキー2本。 記録簿 有(R3/9)   ****  ***  ***  **  **  **  **  **							,,,,,,	.ii					
燃料キャップキー1本、尿素キャップキー2本。 記録簿 有(R3/9)   ****  ***  ***  **  **  **  **  **	特記事項キ	ャブ内汚	れ、傷。フォグランプ	車検時要外し。安全窓	内窓欠品。	スターターキー1本	、スペアーキー2	2本、キ・	ーレスリモコン1ケ、				
タイヤ残量     タイヤサイズ       単位:mm     2     265/70R19.5     265/70R19.5       一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		燃料キャ	ップキー1本、尿素キー	ァップキー2本。									
単位: mm  4 2 265/70R19.5 265/70R19.5	可球得 有	(R3/9)											
4     2     265/70R19.5     265/70R19.5       -     -     -       3     2     1     0     265/70R19.5     265/70R19.5     265/70R19.5     265/70R19.5       -     -     -     -     -     -	タイヤ残量 タイヤサイズ												
3 2 1 0 265/70R19.5 265/70R19.5 265/70R19.5 265/70R19.5 — — — — — — — — —			_		-	05/705405	005/305/5	_					
	4		2		_26	05/ (UK19.5	265/70R19.	<u> </u>					
	_	] [	_		_			_					
	3 2		1 0	265/70R19.	5 26	65/70R19.5	265/70R19.	5 2	265/70R19.5				
							_						
	Z <sup>N</sup> P 0 -												


素材:スチール


備考:

上物 上物 上物								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
ダンプ	新明和工業	DR7-01S 「F607446527Z」	平成27年					
【備考】電動コボレーン。作業灯2ケ。リヤバンパー欠品。								
【備考】								
【備考】								

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	無	点傷有				







【外装】							【ボデー	·内】		
<b>外装</b> キズ	<b>外装</b> へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	<b>庫内</b> キズ	庫内へこみ	<b>庫内</b> 穴あき	床 汚れ