

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年8月	QPG-FP64VDR	トラクタ	FP64VD-520431
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
699,074km	420PS/309KW	M/T 7速	エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	○	開閉時ギヤー音
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	ナビ付き 画面一部不鮮明
バックカメラ	△	映らない
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

点検項目		結果	状態
シート	○	破れ、へたり	
ヘッドライト	◎	H I D	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	◎	リヤエアサス	
パワステ	◎		
ハンドル	◎		
燃料タンク	○	アルミ 350L 変形有り	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	/		

特記事項 キーレスキー1本、キャブ内汚れ、インパネポケット欠損、踊り場工具箱へこみ有、燃料タンクへこみ有 スライダー曲がり有り
※ナンバー灯欠品

記録簿 有 (R3/7)

タイヤ残量





単位: mm

5	2		
—	—		
9	10	10	10
—	—	—	—
スベア		12	—

タイヤサイズ			
	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—
スペア		11R22.5 16PR	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	JSK40	平成28年
【備考】第5輪荷重11,500kg、作業灯3ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------