

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)





点検項目	エンジン	結果	状態
異音			
オイル混入			
オイル漏れ			
水混入			
水漏れ			
燃料漏れ			
排気			
マフラー			
ターボ			
冷却水吹返			

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

特記事項
記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	6	4	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
-----				-----			
スベア		10	7	スベア		245/70R19.5	245/70R19.5
素材：				備考：			

素材：_____ 備考：_____



【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----