

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
フルハーフ	平成17年9月		幌付平ボディ	DFPFF241AN-30050
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
				長：12,080 mm 幅：2,400 mm 高：2,050 mm 門高：2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目結果状態

異音

オイル混入

オイル漏れ

水混入

水漏れ

燃料漏れ

排気

マフラー

ターボ

冷却水吹返

電装関係

点検項目結果状態

エアコン

スターター

オルタネーター

P/W（運転席）

P/W（助手席）

坂道発進装置

異常ランプ

オーディオ

バックカメラ

電格ミラー

ETC

タコグラフ

ミッション

点検項目結果状態

ギア鳴き

ギア抜け

クラッチ

異音

オイル漏れ

リターダ

キャビン

点検項目結果状態

シート

ヘッドライト

ウィンカー

ワイパー

ミラー

走行関係

点検項目結果状態

リーフサス

エアサス

パワステ

ハンドル

燃料タンク

上物仕様

点検項目結果状態

床材質

/

デフ

点検項目結果状態

異音

オイル漏れ

デフロック

特記事項

記録簿

タイヤ残量

単位：mm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

スベア

—

—

タイヤサイズ

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

スベア

—

—

素材：

備考：

上物仕様

上物名

メーカー

型式「製造番号」

年式

日本フルハーフ

DFPFF241AN
「PIA3546」

平成17年9月

【備考】丸カン床フック15対、スタンション13対+9対、アコーディオン幌

【備考】

【備考】



外装状態

キャブコーション

フレーム番号

フレームのさび

飛石



【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

【ボデー内】

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ