

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	左右格納式
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	アンダーミラー取付割れ

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
バウステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。ルーフヘコミ有。スターターキー1本、スペアー無、キーレスリモコン1ケ。10/7車載済み石原





記録簿 有 (H28/12~R3/6)

タイヤ残量

単位: mm

	6	6	
	—	—	
5	5	5	5
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	
	—	—	
<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>205/70R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		



【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------