

管理番号： 113233

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H28	QKG	EXD52AD-7003173	トラクタ
走行	馬力	シフト		
303,022 km	460 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 3 ^ペ ダ ^ル 12 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア ー バキューム		長： m	幅： m	高： m 門高： m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ブローバイ・オイル・シジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	汚れ、ス
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	シジミ
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	シジミ
デフロック	◎	

特記事項

キャブ内汚れキズ 右ドア灰皿割れ アルミホイール タコグラフ ETC付 クーリングファンシュラウド左上カ ^リ 電動キャブチルト不動 (S/W不良要交換) バッテリー要交換
--

タイヤ残量

単位：mm			
3	4		
7	8	8	9
スペア	0		

タイヤサイズ

	11R22. 5/14PF	11R22. 5/14PF	
11R22. 5/14PR	11R22. 5/14PF	11R22. 5/14PF	11R22. 5/14PF

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
カ ^ラ	ソ ^ン	RM-13-C G1-11674		第五輪荷重 13000Kg
プラットホームアルミ縞板 燃料タンク400L (アルミ) 工具箱曲がり				

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

