

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年2月	KQG-SH1EDAG	トラクタ	SH1EDA-13195	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
863,416km	450PS/331KW	M/T 7速	エア-	長: 高:	mm 幅: mm mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	音出ない
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目		結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ	
ヘッドライト	◎	H I D	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	◎	リヤエアサス	
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 390L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	/		

特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。フロントバンパー右コーナーカバー欠品。フロントバンパースカート右外れ。
フロントグリル割れ。スターターキー1本、スペアキー1本、燃料キャップキー2本。10/13車載済み石原

記録簿 有 (H27/2~R4/2)

タイヤ残量





単位: mm

	6	8	
	—	—	
8	8	9	10
—	—	—	—
スベア		5	—

タイヤサイズ			
	<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>295/80R22.5</u>	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	HMV-13-A 「E1-16599」	平成25年
【備考】第五輪荷重11,500kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----