

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成22年8月	PDG-FK62FZ	塵芥車	FK62FZ-540257		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
143,303km	240PS/177KW	M/T 6速		エア-	長: 高:	mm 幅: mm mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	／
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 100L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル濡れ	◎
デフロック	／

特記事項 キャブ内汚れ、傷、フロアマット破れ。右ドアすれ。右ステップカバー割れ。スターターキー1本、スペア無。
12/15鍵車載済み(根岸)

記録簿 無 ○

タイヤ残量

単位：mm





	12	7	
	—	—	
7	7	7	6
—	—	—	—
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
	—	—	
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>265/70R19.5</u>	—

素材：スチール 備考：全て再生タイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	極東開発工業	GB87-26-S 「10R053008M」	平成22年
【備考】容積8.7立米。積載荷重中心位置荷箱前端より1.585m。プレス式。コンテナ反転装置付（右側スイッチ不良）。作業灯2ケ（不灯）。荷箱内プレス板亀裂有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------