: R03. 02/26	Ang et	マロロア 車両チェッ	クシート	管理番号: OC113241
		車両巾		
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年10月	SKG-FK61F	冷凍バン	FK61F-550270
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
346,541km 24	OPS/177KW	M/T 6速		長:5,530 mm 幅:2,120 mm 高:1,990 mm 門高:1,980 mm
良好 〇:通	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	要修理	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ジン	▼ 電装		▼ キャビン
			-	
点検項目 結果	・	点検項目 結果	状態	点検項目 結果 状態
音 :		エアコン		シート
イル混入	:	スターター		ヘッドライト
	·			(種類)
イル漏れ	. 	オルタネーター		ヘッドライト
昆入	<u>:</u>	パワーウィンドウ		(不具合)
漏れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		(運転席)		前:
		パワーウィンドウ		ウィンカー 後:
4漏れ	:	(助手席)		サイド:
₹	:			ワイパー
フラー	***************************************	坂道発進装置		
		異常ランプ		ミラー
ーボ	<u>:</u>	オーディオ –		
即水吹き返し				走行関係
	••••••	オーディオ		点検項目 #結果 状態
ミッシ	ョン	(不具合)		ハンドル
点検項目 結果	状態	バックカメラ(色) -		
704 +		バックカメラ		エアサス(種類) 🛔 —
ア鳴き		(不具合)		エアサス(不具合)
ア抜け				パワーステアリング
ラッチ	•••••	電格ミラー		
	•••••	ETC		リーフサス
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		タコグラフ		燃料タンク
イル漏れ		· / / /		→
ターダ	•••••			ア デフ
				点検項目 結果 状態
				異音
				オイル漏れ
				デフロック
記事項				
録簿 ()				
さいんさ (/				

異音	MMATタンフ			
特記事項				
記録簿()				
▶ タイヤ残量	タイヤサイズ			
<u>単位:mm</u>	30R17.5 225/80R17.5	0- 0		
<u> </u>	_			
10 10 10 225/80R17.5 225/8	80R17.5 225/80R17.5 225/80R17.5			
	<u> </u>			
スペア 9 — スペア				
素材:アルミ 備考:		【外装】	【ボデー内】	
				1
		外装 外装 うき 曲がり サビ	「中内 中内 中内 一定内 一次あき 一次 元 元 元 元 元 元 元 元 元	I

	上物化	<u> </u>		
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式	
冷凍バン	日本フルハーフ	GMFIE5E1117		
【備考】断熱リア70mm サイド70mm 90度ストッパー 左サイドドア(観音		列 サイド左右パレットガイド板(・ ステンレス) 庫内灯3ヶ	
直結(スタンバイ付)	菱重	TDTS50A-L2		
【備考】-30℃設定 (1h) +21℃	→ -8°C スタンバイ付き			
[備考]				
「明ら」				
【上物仕様備考】				
<u> </u>	外装料		7.7	
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)	
0 0				
【外装】	【ボデー内】			