

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年6月	QKG-CYL77A	冷凍バン	CYL77A-7006647
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
1,007,490km	380PS/279KW	セミA/T	スムーサー 1 2速	長：9,400 mm 幅：2,260 mm 高：2,290 mm 門高：2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	シリンダヘッド	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	IESC非作動			
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	○	ビニオンシール
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 電動キャブチルト不良

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
5	10	7	11	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
7	10	7	8	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア	275/80R22.5	—	
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	ELF7	平成27年6月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯4個、床キーストン、ジョロダー4列、水抜き穴4個、左サイドドア観音開き			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU85SA	平成27年6月
【備考】 -30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】