

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成23年12月	SKG-NKR85AN	汚泥吸引車	NKR85-7020576
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
127.473km	150PS/110KW	A/T スムーサー	パキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	排気漏れ跡有り
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ 運転席破れ小、助手席 ガムテープ補修。
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラ	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本。左縦根太腐食。運転室汗臭有り。リアドア加圧時漏れ。リア排出口要交換。左リア排出口要交換。

記録簿 有 (H24/6~R3/12)

タイヤ残量

単位: mm

7	6		
—	—		
8	8	8	7
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ





195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—

スペア

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
汚泥吸引車	東急車両	VL02-1NM 「MH32-037」	平成23年12月
【備考】積載物品名:汚泥及び水、最大容量(汚泥水1500ℓ水90ℓ)、タンブ排出。水洗浄ホース付。 グリットスーパ－:排気量3.150cm³/1回転、風量2.2立米/1分間。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------