

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成30年11月	2RG-FP74HER	トラクタ	FP74HE-500160	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
405,772km	460PS/338KW	A/T シフトパイロット	エア	長: mm 高: mm	幅: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	タイヤ空気圧センサーのバッテリー低下			
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎	サイドカメラ付き	リーフサス	◎	
			ETC	/		エアサス	◎	リヤエアサス
			タコグラフ	◎	デジタル	パワステ	◎	
						ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	アルミ 400L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/		異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 10/24スベアキー横込み(木村)  
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	7			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
8	7	6	7	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		—	—	スベア		—	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カバー	ヨコシャ	JSK37E 00128AA	平成30年11月
【備考】第5輪荷重11,500kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ