日付: RO4. 12/06

♥ い」 GROUP 車両チェックシート 管理番号:0934084

車両情報									
車名	初年度登録	型式	形状		車台番号				
日野	令和 2年9月	2KG-FD2ABA	冷凍バ	冷凍バン FD2AB-1197		2AB-119719			
走行	馬力	シフト	ブ	レーキ		ボディ内寸			
95,268km	210PS/154KW	M/T 6速			mm 幅: 2,290 mn mm 門高: 2,130 mn				

90,200	KIII	210F3/134KW	101/1 0	座			高: 2,100	mn mn	n 門高:2,130 mm
◎:良好	〇:通	常走行問題なし △	:要修理 /	′:装備第	悪し ※あくまで	も当社	判断基準によ	るもの	 です
F	エンジ	ン	F	電装関	1係	•		キャヒ	ニ ン
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態		点検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	0		シ		0	へたり
オイル混入	0		スターター	0		^	ッドライト	0	LED
オイル漏れ	0		オルタネーター	0		ウ	ィンカー	0	
水混入	0		P/W(運転席)	0		ワ	イパー	0	
k漏れ	0		P/W(助手席)	0		≷	ラー	0	
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0					
非気	0		異常ランプ	0		· •		走行隊	曷係 ■
マフラー	0		オーディオ	0		·· _	点検項目	結果	状態
ヲーボ	0		バックカメラ	0	カラー	IJ	ーフサス	0	
合却水吹返	0		電格ミラー	0		I	アサス	/	
7	ミッシ	ョン	ETC	/		181	ワステ	0	
点検項目	結果		タコグラフ	/		ハ	ンドル	0	
ギア鳴き	0		= /	上物位		燃	料タンク		スチール 200L
ギア抜け	0		点検項目	結果	状態	 		デフ	
クラッチ	0		床材質	/	アルミ	′	点検項目	結果	状態
異音	0					=		=	
オイル漏れ	0					異		©	
Jターダ	/					• • • •	イル漏れ	0	
						デ	フロック	<u>: / </u>	


特記事項 キャブ内ヤニ汚れ、テールランプ割れ、左ドアバイザー割れ、ボデー看板剥がし跡有り エンジンキー2本、ボデーキー4本 11/9車載済み(西村)


記録簿 有(R2/12~R4/6)


<u> </u>	タイヤ残量			<u> </u>	タイヤサイズ					
	9	8	<u>単位:mm</u>		225/80R17.5	225/80R17.5				
9	8	3	3	225/80R17.5	225/80R17,5	225/80R17.5	225/80R17.5			
7	スペア	13		Z	ペア	225/80R17.5				
				素材:スチール	備考:					


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
冷凍バン	トランテックス	「V018G59 - 02」	令和 2年					
【備考】左サイドドア(片開き)、ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、水抜き穴4ヶ、90度ストッパー								
パワーゲート/格納ゲート	新明和工業	TRAK10 - 6485D 「S10709283」	令和 2年					
備考】長さ1,550mm、幅2,200	Omm、有効長1,400mm、有効幅2,	110mm、最大昇降1,000kg、庫内	ラジコン付き、リモコン付き					
直結	菱重	TDJS50A F045700684BLJ	令和 2年					

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	無	点傷有					









【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-----------	-----------	----