

| 車 両 情 報   |             |                  |         |                |                                                 |
|-----------|-------------|------------------|---------|----------------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式               | 形状      | 車台番号           |                                                 |
| いすゞ       | 平成25年10月    | QKG-CYJ77A       | アルミウイング | CYJ77A-7007246 |                                                 |
| 走行        | 馬力          | シフト              |         | ブレーキ           | ボディ内寸                                           |
| 618,444km | 380PS/279KW | セミA/T スムーサー 1 2速 |         | エア-            | 長:9,590 mm 幅:2,400 mm<br>高:2,610 mm 門高:2,540 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| 点検項目  | エンジン |    |
|-------|------|----|
|       | 結果   | 状態 |
| 異音    | ◎    |    |
| オイル混入 | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| 水混入   | ◎    |    |
| 水漏れ   | ◎    |    |
| 燃料漏れ  | ◎    |    |
| 排気    | ◎    |    |
| マフラー  | ◎    |    |
| ターボ   | ◎    |    |
| 冷却水吹返 | ◎    |    |

| 点検項目  | ミッション | 結果 | 状態 |
|-------|-------|----|----|
| ギア鳴き  | ◎     |    |    |
| ギア抜け  | ◎     |    |    |
| クラッチ  | ◎     |    |    |
| 異音    | ◎     |    |    |
| オイル漏れ | ◎     |    |    |
| リターダ  | ／     |    |    |
|       | ／     |    |    |

| 点検項目     | 電装関係 |                            |
|----------|------|----------------------------|
|          | 結果   | 状態                         |
| エアコン     | △    | 冷えない<br>コンデンサーモーター<br>作動不良 |
| スターター    | ◎    |                            |
| オルタネーター  | ◎    |                            |
| P/W（運転席） | ◎    |                            |
| P/W（助手席） | ◎    |                            |
| 坂道発進装置   | ◎    |                            |
| 異常ランプ    | ◎    |                            |
| オーディオ    | ◎    | ナビ付き                       |
| バックカメラ   | ◎    | カラー                        |
| 電格ミラー    | △    | 不動<br>モーター不良               |
| ETC      | ◎    |                            |
| タコグラフ    | /    |                            |

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|------|----|----|
| 床材質  | /  | 木材 |

| 点検項目   | キャビン |          |
|--------|------|----------|
|        | 結果   | 状態       |
| シート    | ○    | 破れ、擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎    | H I D    |
| ウィンカー  | ◎    |          |
| ワイパー   | ◎    |          |
| ミラー    | ○    | 鏡面劣化     |

| 点検項目  | 走行関係 |                  |
|-------|------|------------------|
|       | 結果   | 状態               |
| リーフサス | ◎    |                  |
| エアサス  | ○    | リヤエアサス、ひび<br>8カ所 |
| パワステ  | ◎    |                  |
| ハンドル  | ○    | 擦れ               |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>300L     |

| 点検項目  | デフ結果 | 状態 |
|-------|------|----|
| 異音    | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| デフロック | ◎    |    |

特記事項 キャブ内汚れ、傷。ルーフポケット欠品。  
エンジンキー2本、キーレスリモコン1ヶ、ボデーキー無。  
記録簿 有（H30/3～R4/6）

タイヤ残量





単位：m

|     |   |    |   |
|-----|---|----|---|
|     | 8 | 9  |   |
|     | 6 | 9  |   |
| 6   | 8 | 7  | 7 |
| 5   | 7 | 7  | 6 |
| スベア |   | 12 | — |

| タイヤサイズ             |                     |                    |                    |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u>  |                    |                    |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u>  |                    |                    |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u>  | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u>  | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| <u>スペア</u>         | <u>245/70R19.5</u>  | <u>—</u>           |                    |
| 素材：スチール            | 備考：スタッドレスタイヤ。ホイール錆。 |                    |                    |

| 上物仕様                                                                                                     |         |                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------|
| 上物名                                                                                                      | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式    |
| アルミウイング                                                                                                  | 日本フルハーフ | DML<br>「W8H2933」 | 平成25年 |
| <p>【備考】エアロール4列。引き出しフック6対。ラッシングレール2段。床前方スタンション穴2ヶ。庫内灯4ヶ（1ヶ不灯）。90度ストッパー。ウイング・煽りロック錆（渋り有）。門口錆。右煽り前方隙間有。</p> |         |                  |       |
|                                                                                                          |         |                  |       |
| 【備考】                                                                                                     |         |                  |       |
|                                                                                                          |         |                  |       |
| 【備考】                                                                                                     |         |                  |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 中       | 点傷有 |



| 【外装】     |           |    | 【ボデー内】 |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|--------|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり    | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |