

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成25年10月	QKG-CG5ZA	アルミウィング	CG5ZA-11541	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
499,408km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速	エア-	長: 9,620 mm 高: 2,600 mm	幅: 2,400 mm 門高: 2,490 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
	/	

点検項目	電装関係 結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内汚れ・傷、インパネポケット欠品。 エンジンキー2本、燃料タンクキー1本、ボデーキー無。 12/7鏈車載済み(根岸)
記録簿	無()

タイヤ残量





単位：m

	7	5	
	5	5	
9	9	9	9
4	8	4	4
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スベア		<u>245/70R19.5</u>	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	399A8424	平成25年
【備考】エアロール4列。引き出しフック9対。床後方丸カンフック4ヶ所。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ所。90度ストッパー			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】