

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成23年11月	SKG-FK61F	アルミウィング	FK61F-550410	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
557,872km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,240 mm 高:2,400 mm	幅:2,200 mm 門高:2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	○	レンズくもり
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ステー錆有り

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	○	オイルホース にじみ
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ エンジンキー3本 ボデーキー2本 キーレス1本（作動不良）、11/15車載済み（河野） Rバンパーカバー欠損
記録簿 有（R3/3～R4/9）

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	6	4	
	—	—	
5	2	3	3
—	—	—	—
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「1Y9C3565」	平成23年
【備考】ラッシング2段 引出しフック5対 内張汚れ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----