

日付: R2. 10/31



車両チェックシート

担当: 久保山 搬入者:

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
フルハーフ	H13.9		FPR239A-72143	セミトレーラー チブロック
走行	馬力	シフト		
km	ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 速		
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!		
エア・バキューム		長: 11.677 m 幅: 2.371 m 高: 横0.977 m 後0.781 m 門高: m		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
排圧		
マフラー		
ターボ		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン		
スターター		
オイルネーター		
パワーウィンド		
坂道発進装置		
異常ランプ		
オーディオ		
バックカメラ		
電格ミラー		

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り		
シート		
ヘッドライト		
ウィンカー		
ワイパー		
ミラー		

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX		
スプリング	◎	
エアサス		
ベラシャフト		

デフ

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック		

特記事項

記録簿{ 無 / 有 () }

タイヤ残量

単位: mm

6	5	13	14
5	7	7	7
スペア			

タイヤサイズ





11R22.5 14PR

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
平ボデー	フルハーフ	FPR239A		
その他				
床フック8付				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ ☐ 無 ・ ()	☒ 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ ☐ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ 不可)

・ 床面修復箇所多数
・ 床面腐食穴空き

※看板消し作業 (☒ 有 ・ 無)



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？