

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	デールパイプすす付着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

MISSION

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

▼ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

● 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
バウステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デマ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー1本 ボデーキー1本(ボデー側不良) キャブ内汚れ 安全窓内側ガラス外れ

記録簿 有 (H29/12~R4/3)

▼ **タイヤ残量**

单位: mm




	0	1	
	0	0	
4	4	0	1
0	1	4	3
スベア		0	—

タイヤサイズ

	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>

スベア	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

素材：スチール 備考：



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------