

| 車 両 情 報     |             |             |         |                                                 |
|-------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名          | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                                            |
| いすゞ         | 平成29年9月     | KQKG-CYJ77B | アルミウィング | CYJ77B-7007958                                  |
| 走行          | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 1,053,431km | 380PS/279KW | M/T 7速      | エア-     | 長:9,590 mm 幅:2,400 mm<br>高:2,580 mm 門高:2,510 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| 点検項目  | エンジン |    |
|-------|------|----|
|       | 結果   | 状態 |
| 異音    | ◎    |    |
| オイル混入 | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| 水混入   | ◎    |    |
| 水漏れ   | ◎    |    |
| 燃料漏れ  | ◎    |    |
| 排気    | ◎    |    |
| マフラー  | ◎    |    |
| ターボ   | ◎    |    |
| 冷却水吹返 | ◎    |    |

| 点検項目  | ミッション | 結果 | 状態 |
|-------|-------|----|----|
| ギア鳴き  | ◎     |    |    |
| ギア抜け  | ◎     |    |    |
| クラッチ  | ◎     |    |    |
| 異音    | ◎     |    |    |
| オイル漏れ | ◎     |    |    |
| リターダ  | ◎     |    |    |

| 点検項目      | 電装関係 |                    |
|-----------|------|--------------------|
|           | 結果   | 状態                 |
| エアコン      | ◎    |                    |
| スターター     | ◎    |                    |
| オルタネーター   | ◎    |                    |
| P/W (運転席) | ◎    |                    |
| P/W (助手席) | ◎    |                    |
| 坂道発進装置    | ◎    |                    |
| 異常ランプ     | ◎    |                    |
| オーディオ     | ◎    |                    |
| バックカメラ    | ◎    | カラー                |
| 電格ミラー     | ◎    |                    |
| ETC       | ◎    | 標準                 |
| タコグラフ     | ○    | アナログ<br>チャート紙リング欠品 |

| 点検項目 | 上物仕様<br>結果 | 状態 |
|------|------------|----|
| 床材質  | /          | 木材 |

| 点検項目   | キャビン |       |
|--------|------|-------|
|        | 結果   | 状態    |
| シート    | ○    | 擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎    | H I D |
| ウィンカー  | ◎    |       |
| ワイパー   | ◎    |       |
| ミラー    | ◎    |       |

| 点検項目  | 走行関係 |                   |
|-------|------|-------------------|
|       | 結果   | 状態                |
| リーフサス | ◎    |                   |
| エアサス  | ○    | リヤエアサス<br>8ヶ所ひび   |
| パワステ  | ◎    |                   |
| ハンドル  | ○    | 擦れ                |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>300L 300L |

| 点検項目  | デフ結果 | 状態                          |
|-------|------|-----------------------------|
| 異音    | ◎    |                             |
| オイル漏れ | △    | 腐食部位<br>Rデフ後部ホーシング<br>食、漏れ。 |
| デフロック | ◎    |                             |

**特記事項** キャブ内汚れ・キズ、アイドリングストップ付、右テールレンズひび、水混入の為不灯。  
エンジンキー2本、ボディキー1本、燃料タンクキー2本、キーレスリモコン1ヶ

**記録簿** 有（H30/1～R4/3）

タイヤ残量

単位：m





|     |    |  |   |   |
|-----|----|--|---|---|
|     | 7  |  | 4 |   |
|     | 10 |  | 7 |   |
| 8   | 8  |  | 8 | 7 |
| 7   | 2  |  | 7 | 6 |
| スベア |    |  | 7 | — |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| スベア                |                    | <u>245/70R19.5</u> | —                  |

素材：アルミ      備考：スペアー1本欠品、スタッドレスタイヤ

| 上物仕様                                              |         |                  |       |
|---------------------------------------------------|---------|------------------|-------|
| 上物名                                               | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式    |
| アルミウイング                                           | 日本フルハーフ | DKL<br>「W9DM554」 | 平成29年 |
| 【備考】 センターローラー、引き出しフック9対、ラッシングレール2段、庫内灯6ヶ、90度ストッパー |         |                  |       |
|                                                   |         |                  |       |
| 【備考】                                              |         |                  |       |
|                                                   |         |                  |       |
| 【備考】                                              |         |                  |       |

| 外装状態     |        |         |            |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石         |
| 有        | 確認済    | 中       | 飛石有(リペア 可) |



【外装】

【ポデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|