

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成23年11月	SKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7028400	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
404,170km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,190 mm 高: 1,970 mm	幅: 2,090 mm 門高: 1,950 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係	
点検項目	状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W (運転席)	◎
P/W (助手席)	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	△ 映らない
電格ミラー	◎
ETC	◎ 標準
タコグラフ	/

上物仕様	
点検項目	状態
床材質	/ アルミ キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー（横ドアのみ）2本 ※リアドア左内側一部割れあり。

記録簿 有 (H28/12~R3/12)

タイヤ残量





単位: mm

	6	5	
	—	—	
5	5	5	3
—	—	—	—
スベア	—	—	

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
.....			
<u>スペア</u>		—	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H111995」	平成23年11月
【備考】ラッシング2段、庫内サイド樹脂ガード、庫内灯3個、、ジョロダー2列、水抜き穴4個、左サイドドア片側開き。			
冷凍機／直結	東プレ	XZ42HOC-B	平成23年11月
【備考】-5℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----