		中川ブ-	ェックシート	管理番号:				
車両情報								
車名	年式	型式	形状		車台番号			
日野	平成17年9月	PK-FR1EXWG	平ボディー	FR ⁻	1EXW-13321			
走行	馬力	シフト	ブレーキ		ボディ内寸			
約 771,925km	380PS/279KW	M/T 7й	エアー		mm 幅: 2,396 mm mm 門高: mm			
良好 〇:通常	走行問題なし Δ:	要修理 /:装	横無し ※あくまて	: でも当社判断基準による	ものです			
エンジン	<i>,</i>	雷沙	長関係	•	キャビン			
点検項目 結果	状態	点検項目 結	₹ 状態	点検項目				
6 ⊚		アコン ©		シート	○ 破れ,へたり			
イル混入 : ◎:	ス	ターター ©	:	ヘッドライト(種類)	: — : 4			
/ル漏れ 0 に		ルタネーター ©	:	ヘッドライト(不具合)	© .			
····································		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>:</u>	ウィンカー	: ◎ :			
		プローウィンドウ ! © 運転席)	•		4 · · · · • • · · · · · · · · · · · · ·			
弱れ ◎			· . · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ワイパー	©			
斗漏れ ◎		- (C))	ミラー	. © .			
ā, O	•••	助手席)		-	十年88万			
		道発進装置	' .	==	走行関係			
フラー 🏻 🛆 欠	5	常ランプ C	ブレーキ摩耗ラン	点検項目	結果			
-ボ : ⊚	•• •••••• オ	ーディオ –		ハンドル				
印水吹き返し ◎	•••		•	エフサフ (無難)	- *!!ヤエフサフ			
		ーディオ エロヘン	· :	エアサス(種類)	ー リヤエアサス			
ミッショ	<u></u>	(不具合)		エアサス(不具合)	: ◎ :			
点検項目 結果	状態 グ	「ックカメラ(色)」-	· <u> </u>	パワーステアリング	0			
が追う		シクカメラ	. :	リーフサス	. O :			
ア鳴き		(不具合)			4 · · · · p · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
ア抜け		格ミラー ©		燃料タンク	▮ △ ▮燃料タンク欠品			
ラッチ ▮ ◎ ▮				•	デフ			
3	E	TC ./						
	タ	'コグラフ /		点検項目	結果			
イル漏れ ◎	••••••	·····		異音				
ターダ 🕻 🔘 🕻				オイル漏れ	1			
					∔.			
				デフロック	: :			
記事項 リアタイヤ外	側のみ装着、左2軸目	チャンバードラムばら	し、サイドガード欠品、	右前ウインカーレンズ国	以外			
禄簿 ()				
	_							
タイヤ残り	Ē	<u> </u>	タイキ	ヤサイズ				
	単位:mm							
	7		11R22.5	11R22.5				
7 6	1							
7 6	_		_	_				
7 6	_ 1							
7 6	<u></u>							
7 <u>6</u> — <u>—</u> 3 — —	_]]	11R22.5			11R22.5			
	: =			_				
	1 4	11R22.5			11R22.5 11R22.5			
	: =	11R22.5						

素材: 備考:

		70仕様					
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
平ボディ	不明						
【備考】フック3対	1	i	1				
【備考】		ı	ı				
【備考】							
【上物仕様備考】							
	* Id	長状態					
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	一部不鮮明	大					
			1				
		4F 3	接				
【外装】 【ボデー内】							
外装 外装 うき 曲がり		面内 面内 大 穴あき 汚れ					