

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成17年9月	PK-FR1EXWG	平ボディ	FR1EXW-13321
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
約 771.925km メーター改ざん	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長：9,505 mm 幅：2,396 mm 高：850 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	にじみ大 要点検
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	△	欠品
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ	◎	
異音		
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	○	ブレーキ摩耗ランプ点灯
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル		
燃料タンク	△	燃料タンク欠品

デフ

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ	◎	
デフロック		





特記事項 リアタイヤ外側のみ装着、左2軸目チャンバードラムばらし、サイドガード欠品、右前ウインカーレンズ取外

記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	6		11R22.5	11R22.5		
	—	—		—	—		
8	—	—	1	11R22.5	—	—	11R22.5
3	—	—	4	11R22.5	—	—	11R22.5
スベア				スベア	—	—	
素材：				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		
【備考】フック3対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	一部不鮮明	大	



【外装】					【ボディ内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ